

【2014 건축기사실기 3차 정오표】 [2014.4.21]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 과년도기출문제 상세해설


페이지		교정전	교정후
6-387	11번 정답	① 배수공법으로 지하수위를 저하시킨다. ② 흙막이벽체를 견고한 지반까지 시공한다.(흙막이 벽체의 근입장을 증가시킨다.)	① <u>흙막이벽체를 견고한 지반까지 시공한다.</u> <u>(흙막이 벽체의 근입장을 증가시킨다.)</u> ② <u>배수공법으로 지하수위를 저하시킨다.</u>

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 www.inup.co.kr
 건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】

【2014 건축기사실기 2차 정오표】 [2014.4.14]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 2권 건축구조

페이지		교정전	교정후
5-156	18번		
	해설 그림		
6-254	7번 문제 G의 선행작업	A, C, B	A, C, E
6-322	3번 문제 정답 (가)	$A = 390 \times 190 = 74,100 \text{ mm}^2$	$A = 390 \times 150 = 58,500 \text{ mm}^2$
6-373	24번 문제 정답 (3)	$\frac{I_x}{I_y} = 40$	$\frac{I_x}{I_y} = 4$

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 www.inup.co.kr

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】



[2014 건축기사실기] 1차 정오표 [2014. 4. 7]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

■ 1권 건축시공

페이지		교정전	교정후
1-201	10번문제 정답	(나) 6	(나) 4

■ 2권 건축구조

페이지		교정전	교정후
5-61	18번 해설 (3)	$\sum M_{G,Left} = 0$	$\sum M_{D,Left} = 0$
5-63	23번 해설 세 번째 그림		
5-129	Check10 해설 (2)	$\frac{1.4}{(400)} (200)(400) = 280\text{mm}^2$	$\frac{1.4}{(400)} (300)(500) = 525\text{mm}^2$
5-155	15번 문제 15번 그림	$f_{yt} = 400\text{MPa}$	$f_{yt} = 350\text{MPa}$
			
5-175	Check3 해설 (2)	$(6 \times 160) - (2)(24 + 3)(6) = 636\text{mm}^2$	$(6 \times 110) - (2)(24 + 3)(6) = 336\text{mm}^2$